

VERNEBLAD

Roth Compact Primer

Vis Sikkerhetsdatablad



Artikkelnr. S798

Førstehjelpstiltak

Generelt	Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Innånding	Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon.
Hudkontakt	Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann.
Øyekontakt	Skyll straks øyet med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Svelging	Ved mindre mengder(en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering. Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk øyeblikkelig lege. Fremkall ikke brekning.
Informasjon til helsepersonell	Behandle symptomatisk.
Annenn informasjon	Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp. Generell helsekontroll.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.
Andedrettsvern	Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.
Håndvern	Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker.
Øyevern	Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Annet hudvern enn håndvern	Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.
Annenn informasjon	Alt verneutstyr bør være CE-merket. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler	Velges i forhold til omgivende brann.
Uegnete brannslukningsmidler	Ingen.
Brann- og eksplosjonsfarer	Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.
Brannslukningsmetoder	Bruk sløkketiltak som egner seg for de lokale forholdene og miljøet rundt.
Personlig verneutstyr	Ingen anbefaling angitt.
Annenn informasjon	Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Bruk personlig verneutstyr som angitt i rubrikk 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13.
Metoder for opprydding og rengjøring	Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig.
Andre anvisninger	Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon. Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Roth Nordic A/S
Postnr.	DK-3600 Fredrikssund
Land	Danmark
Telefon	+45 47 38 01 21